



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: Изменение длины тяги рычага управления регулятором 850.1108051 на двигателях ЯМЗ-850.10, ЯМЗ-850.10-01, ЯМЗ-8501.10



ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов			
	*	*	*	*		*	*	*	*

Тема/проблема: **Тема: Изменение длины тяги рычага управления регулятором 850.1108051 на двигателях ЯМЗ-850.10, ЯМЗ-850.10-01, ЯМЗ-8501.10**

Модель: ЯМЗ-850.10, ЯМЗ-850.10-01, ЯМЗ-8501.10

Рынки сбыта: все

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что с февраля 2013 года на двигателях ЯМЗ-850.10, ЯМЗ-850.10-01, ЯМЗ-8501.10 изменилась длина тяги рычага управления регулятором 850.1108051 с 210 мм на 190 мм (рис. 1).




Рис.1 Тяга рычага управления регулятором 850.1108051.