



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: Исключение маркировки на деталях воздухоочистителя 238-1109012: корпус воздухоочистителя 238-1109036 и глушитель воздухоочистителя половина нижняя 238-1109062



**ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ**

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов			
	*	*	*	*		*	*	*	*

Тема/проблема:	Тема: Исключение маркировки на деталях воздухоочистителя 238-1109012: корпус воздухоочистителя 238-1109036 и глушитель воздухоочистителя половина нижняя 238-1109062
----------------	---

Модель: ЯМЗ-236М2 и ЯМЗ-238М2 всех модификаций, комплектаций и исполнений с инерционно-масляными воздушными фильтрами

Рынки сбыта: все

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что в связи с унификацией воздухоочистителей исключается маркировка **ЯМЗ-238** на следующих деталях воздухоочистителя 238-1109012: корпус воздухоочистителя **238-1109036** и глушитель воздухоочистителя половина нижняя **238-1109062**.

Воздухоочиститель 238-1109012 устанавливается на двигатели ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2 всех модификаций, комплектаций и исполнений с инерционно-масляными воздушными фильтрами.