


Информационный бюллетень №157

Применение поршня с кольцами 5340.1004013-10 взамен поршня с кольцами 5340.1004013 на двигателях семейства ЯМЗ-5340/536 производства ОАО «Автодизель»

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 30 Сентября 2015



Применение поршня с кольцами 5340.1004013-10 взамен поршня с кольцами 5340.1004013 на двигателях семейства ЯМЗ-5340/536 производства ОАО «Автодизель»



Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов		
Тема/проблема:	Применение поршня с кольцами 5340.1004013-10 взамен поршня с кольцами 5340.1004013 на двигателях семейства ЯМЗ-5340/536 производства ОАО «Автодизель»							
Модель:	Семейства ЯМЗ-5340/536							

Уважаемые коллеги!

С сентября 2013 года на двигателях семейства ЯМЗ-5340/536 производства ОАО «Автодизель» взамен поршня с кольцами 5340.1004013 применен поршень с кольцами 5340.1004013-10. см. таблицам 1.

Таблица 1.

До изменения		Кол.	Поставка в зап. части	После изменения		Кол.	Взаимозаменяемость
Наименование	Обозначение			Наименование	Обозначение		
Поршень	5340.1004015	1	Н	Поршень	5340.1004015-10	1	не сохранена
Кольцо компрессионное верхнее	5340.1004030	1	Н	Кольцо компрессионное верхнее	5340.1004030-10	1	не сохранена
Поршень с кольцами	5340.1004013	1	Н	Поршень с кольцами	5340.1004013-10	1	сохранена

Н – в запасные части не поставляется.

Поршни 5340.1004015 и 5340.1004015-10 отличаются высотой канавки под верхнее поршневое кольцо: поршень 5340.1004015 высота канавки 3 мм, поршень 5340.1004015-10 высота канавки 3,6 мм.