

Информационный бюллетень №163

Изменение крепежа трубок подвода/отвода ОЖ от компрессора пневматического тормоза и блока цилиндров на двигателях семейства ЯМЗ-530

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 7 декабря 2015 г.



Изменение крепежа трубок подвода/отвода ОЖ от компрессора пневматического тормоза и блока цилиндров на двигателях семейства ЯМЗ-530

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов
Тема/проблема:	Изменение крепежа трубок подвода/отвода ОЖ от компрессора пневматического тормоза и блока цилиндров на двигателях семейства ЯМЗ-530					
Модель:	Семейство ЯМЗ-530					

Уважаемые коллеги!

С июня 2015 года на двигателя семейства ЯМЗ-530 изменился крепеж трубок подвода/отвода ОЖ от пневматического компрессора и блока цилиндров при этом обозначение трубок не изменилось см. таблица 1.

Таблица 1.

До изменения			После изменения			Взаимозаменяемость
Наименование	Обозначение	Кол-во	Наименование	Обозначение	Кол-во	
Фитинг прямой	8.9623	1	Штуцер прямой	8.9772	1	Комплектно
Фитинг угловой	8.9624	3	Штуцер угловой	8.9762	3	
-	-	-	Муфта биконическая	8.9763	4	
-	-	-	Гайка накидная	314744-П29	4	

Изменение крепежа трубок подвода/отвода ОЖ от компрессора пневматического тормоза и блока цилиндров на двигателях семейства ЯМЗ-530

До изменения

После изменения

