

Информационный бюллетень №170

Применение новой конструкции трубок подвода/отвода ОЖ компрессора пневмотормозов на двигателях семейства ЯМЗ-530

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 23 мая 2016 г.



Применение новой конструкции трубок подвода/отвода ОЖ компрессора пневмотормозов
на двигателях семейства ЯМЗ-530

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов
Тема/проблема:	Применение новой конструкции трубок подвода/отвода ОЖ компрессора пневмотормозов на двигателях семейства ЯМЗ-530					
Модель:	Семейство ЯМЗ-530					

Уважаемые коллеги!

Применение трубок подвода отвода/подвода ОЖ: 5340.3509279-40, 5340.3509287-40, 5344.3509287-20, 536.3509279-20, 536.3509287-20,

взамен трубок: 5340.3509278-30, 5340.3509280-30, 5344.3509280-10, 536.3509278-10, 536.3509278-20, 536.3509280-10, 536.3509280-20.

Вместо муфты 314816-П применена муфта 8.9763 и гайка 314744-П29 см. таблица 1.

Применение новой конструкции трубок подвода/отвода ОЖ компрессора пневмотормозов
на двигателях семейства ЯМЗ-530

Таблица 1.

До изменения (рис. 1)			Поставка в зап. части	После изменения (рис. 2)			Взаимозаменяемость
Наименование	Обозначение	Кол-во		Наименование	Обозначение	Кол-во	
Трубка подвода ОЖ	5340.3509278-30	1	не поставляется	Трубка подвода ОЖ	5340.3509279-40	1	Сохранена комплектно
-	-	-	-	Гайка	314744-П29	2	
-	-	-	-	Муфта	8.9763	2	
Трубка отвода ОЖ	5340.3509280-30	1	не поставляется	Трубка отвода ОЖ	5340.3509287-40	1	Сохранена комплектно
-	-	-	-	Гайка	314744-П29	2	
-	-	-	-	Муфта	8.9763	2	
Трубка отвода ОЖ	5344.3509280-10	1	не поставляется	Трубка отвода ОЖ	5344.3509287-20		Сохранена комплектно
-	-	-	-	Гайка	314744-П29	2	
-	-	-	-	Муфта	8.9763	2	
Трубка подвода ОЖ	536.3509278-10 536.3509278-20	1	не поставляется	Трубка подвода ОЖ	536.3509279-20	1	Сохранена комплектно
-	-	-	-	Гайка	314744-П29	2	
-	-	-	-	Муфта	8.9763	2	
Трубка отвода ОЖ	536.3509280-10 536.3509280-20	1	не поставляется	Трубка отвода ОЖ	536.3509287-20	1	Сохранена комплектно
-	-	-	-	Гайка	314744-П29	2	
-	-	-	-	Муфта	8.9763	2	

Применение новой конструкции трубок подвода/отвода ОЖ компрессора пневмотормозов
на двигателях семейства ЯМЗ-530




Рис. 1




Рис. 2