

Информационный бюллетень №185

Применение рукава подвода масла к компрессору пневмотормозов 536.3509259,
Взамен трубки подвода масла 236-1111614

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 25 ноября 2016 г.



Применение рукава подвода масла к компрессору пневмотормозов 536.3509259, взамен трубки подвода масла 236-1111614

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов
Тема/проблема:	Применение рукава подвода масла к компрессору пневмотормозов 536.3509259, взамен трубки подвода масла 236-1111614					
Модель:	Семейство ЯМЗ-530					

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что с целью исключения дефекта по перетиранию трубки подвода масла к компрессору пневматического тормоза, двигателя семейства ЯМЗ-530 комплектуются рукавом подвода масла 536.3509259, взамен трубки подвода масла 236-1111614.

Двигатели с рукавом подвода масла 536.3509259 выпускаются с 1 ноября 2016 года с номера G0034818.

Рукав подвода масла 536.3509259 взаимозаменяем с трубкой подвода масла 236-1111614.




Рис. 1. Рукав подвода масла 536.3509259