

Информационный бюллетень №161

Аннулирование комплекта поршневых колец 236-1004002-A4

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 11 ноября 2015 г.



Аннулирование комплекта поршневых колец 236-1004002-А4

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов
Тема/проблема:	Аннулирование комплекта поршневых колец 236-1004002-А4					
Модель:	ЯМЗ V6,V8,V12 евро-0, евро-1					

Уважаемые коллеги!

С ноября 2014 года двигатели производства ОАО «Автодизель» V6,V8,V12 евро-0, евро-1 комплектуются только фосфатированными гильзами и комплектом поршневых колец **236-131Т**. Нефосфатированные гильзы и комплекты поршневых колец **236-1004002-А4** аннулированы из конструкторской документации завода.

При ремонте двигателей допускается использовать вместо комплекта поршневых колец **236-1004002-А4**, комплект поршневых колец **236-131Т** с фосфатированными гильзами: **236-1002021-Б2, 236-1002021-А5, 240-1002021-Б4**.

Внимание!

Работа поршневых колец **236-131Т** по нефосфатированной гильзе приведет к задиру ЦПГ.