


Информационный бюллетень №175

Применение стартеров с усиленной приводной шестерней на двигателях ЯМЗ-530
(10 зубьев вместо 9)

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 17 июня 2016 г.



Применение стартеров с усиленной приводной шестерней на двигателях ЯМЗ-530 (10 зубьев вместо 9)

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов
Тема/проблема:	Применение стартеров с усиленной приводной шестерней на двигателях ЯМЗ-530 (10 зубьев вместо 9)					
Модель:	Семейство ЯМЗ-530					

Уважаемые коллеги!

С апреля 2016 года на двигателях семейства ЯМЗ-530 применяются стартеры с усиленной приводной шестерней (10 зубьев вместо 9), при этом изменилось обозначение стартера, таблица 1.
Таблица 1.

Наименование	До изменения		Поставка в зап. части	После изменения		
	Обозначение ЯМЗ	Обозначение поставщика		Обозначение ЯМЗ	Обозначение поставщика	
Стартер	5340.3708010-10	AZF 4328	Н	5340.3708010-11	AZF 4384	сохранена
	5343.3708010	AZF 4209	Н	5343.3708010-01	AZF 4383	сохранена

Н - в запасные части не поставляется