



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: 1) Замена датчика температуры топлива на ТНВД моделей 136 и 179, с целью повышения безотказности двигателей ЯМЗ-656 и ЯМЗ-658.

2) Взаимозаменяемость датчиков электронной системы управления двигателями ЯМЗ-656 и ЯМЗ-658.

№ 117 от 9 декабря 2013 года



ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов			
	*	*	*	*		*	*	*	*

Тема/проблема:	<p>Тема: 1) Замена датчика температуры топлива на ТНВД моделей 136 и 179, с целью повышения безотказности двигателей ЯМЗ-656 и ЯМЗ-658.</p> <p>2) Взаимозаменяемость датчиков электронной системы управления двигателями ЯМЗ-656 и ЯМЗ-658.</p>
----------------	---

Модель: ЯМЗ-6561.10, ЯМЗ-6562.10, ЯМЗ-6563-10, ЯСЗ-6581.10, ЯМЗ-6582.10, ЯМЗ-6583-10.

Рынки сбыта: все

Уважаемые коллеги!

1) Замена датчика температуры топлива на ТНВД моделей 136 и 179, с целью повышения безотказности двигателей ЯМЗ-656 и ЯМЗ-658.

Сообщаем Вам, что с января 2012 года с целью повышения безотказности двигателя на ТНВД моделей 136 и 179 заменен датчик температуры топлива. При этом изменилось обозначение ТНВД см. таблица 1.

Таблица 1.

Наименование	До изменения		Поставка в запасные части	После изменения		Взаимозаменяемость
	Обозначение	Кол.		Обозначение	Кол.	
ТНВД в сборе	136.1111005-10 *	1	П	136.1111005-20	1	невзаимозаменяемые
	179.1111005-10 *	1	П	179.1111005-20	1	невзаимозаменяемые
Датчик температуры топлива	192.3828 ТУ 37.473.098-2004	1	П	424.3828-10 ТУ АТГ 457365-001-2011 или 392.3828 ТУ 37.473.157-2011	1	невзаимозаменяемые

* - ТНВД остаются для поставки в запасные части, так как программное обеспечение электронного блока управления М230 ЕЗ ТНВД 136-10 и 179-10 отличается от ТНВД 136-20 и 179-20 из-за рабочих характеристик датчиков температуры.

До изменения

После изменения

*Датчик температуры топлива
192.3828 ТУ 37.473.098-2004*

*Датчик температуры топлива 424.3828-10 ТУ АТГ457365-001-2011
или 392.3828 ТУ37.473.157-2011*





Рис. 1.

2) Взаимозаменяемость датчиков электронной системы управления двигателями ЯМЗ-656 и ЯМЗ-658

Таблица 2.

Наименование	Обозначение производителя	Обозначение ЯМЗ	Поставщик	Взаимозаменяемость		
				Обозначение производителя	Обозначение ЯМЗ	Поставщик
Датчик температуры давления	23.3855	45 7382 7086 (8.8847)	ОАО «Автоэлектроника» г. Калуга	74.3829	45 7382 6651	ООО «АвтоТрейд»
Датчик температуры	233.3828	45 7382 5322 (8.8846)	ОАО «Калужский завод Автоприбор» г. Калуга	428.3828	45 7382 5365	ООО «АвтоТрейд»
Датчик синхронизации	406.3847060-01	8.8849	ОАО «Пегас» (ЭМЗ) г. Кострома	403.3847	45 7382 7233	ООО «АвтоТрейд»
Датчик положения исполнительного механизма	36.3855000-20	45 7382 7147	ОАО «ЯЗДА» г. Ярославль	-	-	-
Датчик температуры топлива**	424.3828-10	-	ОАО «ЯЗДА» г. Ярославль	392.3828	-	ОАО «ЯЗДА» г. Ярославль

** - Для двигателей с ТНВД 136.1111005-20 или 179.1111005-20.

Для двигателей с ТНВД 136.1111005-10 или 179.1111005-10 датчик температуры топлива 192.3828.