



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: Комплектование двигателей ЯМЗ V8 жидкостно-масляным теплообменниками 7511.1013600 с алюминиевой задней крышкой



ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов			
	*	*	*	*		*	*	*	*

Тема/проблема:	Тема: Комплектование двигателей ЯМЗ V8 жидкостно-масляными теплообменниками 7511.1013600 с алюминиевой задней крышкой
----------------	--

Модель: ЯМЗ V8, на которых устанавливается ЖМТ

Рынки сбыта: все

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что с целью устранения дефекта «течи охлаждающей жидкости в месте соединения пластмассовой задней крышки с корпусом жидкостно-масляного теплообменника» двигателя V8 производства ОАО «Автодизель» с ноября 2012 года комплектуются жидкостно-масляным теплообменником 7511.1013600 с алюминиевой задней крышкой.

Было:
7511.1013600-02
с пластмассовой задней крышкой

Стало:
7511.1013600
с алюминиевой задней крышкой