



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: Подшипники коробок передач типа ЯМЗ-239 и ЯМЗ-2391 и их взаимозаменяемость



**ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ**

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---|---|---|
| Довести до сведения: | Технического директора (сервис-менеджера) | Начальника цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов | | | |
| | * | * | * | * | | * | * | * | * |

Тема/проблема: **Тема: Подшипники коробок передач типа ЯМЗ-239 и ЯМЗ-2391 и их взаимозаменяемость**

Модель: КП типа ЯМЗ-239 и ЯМЗ-2391

Рынки сбыта: все

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, применимость и взаимозаменяемость подшипников в коробках передач типа ЯМЗ-239 и ЯМЗ-2391.

Таблица 1.

| Обозначение производителя | Производитель | Обозначение ЯМЗ | Место расположения | Кол. | Взаимозаменяемость | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|--|------|---------------------------|----------------|-----------------|-----|
| | | | | | Обозначение производителя | Производитель | Обозначение ЯМЗ | Кол |
| 6-7517AK | «ВПЗ» г. Волжский | 8.8260 | Подшипник задний первичного вала | 1 | - | - | - | - |
| 32308 | «Timken» США | 8.8323 | Подшипник передний вторичного вала | 1 | 32308A | «FAG» Германия | 8.9158 | 1 |
| 6-7516AK | «ВПЗ» г. Волжский | 8.8259 | Подшипник задний вторичного вала | 1 | - | - | - | - |
| 32308 | «Timken» США | 8.8323 | Подшипник передний промежуточного вала | 1 | 32308A | «FAG» Германия | 8.9158 | 1 |
| 6-7311AK | «ВПЗ» г. Волжский | 8.8261 | Подшипник задний промежуточного вала | 1 | - | - | - | - |
| ЗКК95х103х50Д | ООО «ППЗ» г. Пенза | 8.8263 | Подшипник шестерни 1-ой передачи вторичного вала | 1 | - | - | - | - |

| Обозначение производителя | Производитель | Обозначение ЯМЗ | Место расположения | Кол. | Взаимозаменяемость | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|--|------|---------------------------|----------------|-----------------|-----|
| | | | | | Обозначение производителя | Производитель | Обозначение ЯМЗ | Кол |
| ЗКК95х103х50Д | ООО «ППЗ» г. Пенза | 8.8263 | Подшипник шестерни 2-ой передачи вторичного вала | 1 | К95х103х30А* | «INA» Германия | 8.9149* | 2 |
| ЗКК85х93х40Д | ООО «ППЗ» г. Пенза | 8.8265 | Подшипник шестерни 3-ей передачи вторичного вала | 1 | К85х93х40 F-90753 | «INA» Германия | 8.8926 | 1 |
| ЗКК95х103х40Д | ООО «ППЗ» г. Пенза | 8.8264 | Подшипник шестерня заднего хода вторичного вала | 1 | К95х103х40-ZWA | «INA» Германия | 8.8927 | 1 |
| ЗК75х83х26Д | ООО «ППЗ» г. Пенза | 8.8266 | Подшипник шестерни 5-ой передачи вторичного вала | 2 | К75х83х23 А25 | «INA» Германия | 8.9009 | 1 |
| | | | | | ЕДДК75х83х30 АЕ00 | | 8.9010 | 1 |
| 70-117 | «ВПЗ» г. Вологда | 46 1214 0538 | Подшипник муфты выключения сцепления | 1 | - | - | - | - |
| 64907К | «СПЗ» г. Саратов | 46 2532 1821 | Подшипник шестерни промежуточной заднего хода | 1 | - | - | - | - |

* - Замена на 8.8263 (ЗКК95х103х50Д) совместно с втулкой проставочной 239.1701286

- Вариантов взаимозаменяемости нет.