

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 147

12 мая 2015 г.

**ТЕМА:** Применение на двигателях ЯМЗ V6, V8, кроме двигателей ЯМЗ-658/656... и МО РФ, комплектов гильза-поршень нового образца



<b>Довести до сведения:</b>	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов
<b>Тема / проблема:</b>	Применение на двигателях ЯМЗ V6, V8, кроме двигателей ЯМЗ-658/656... и МО РФ, комплектов гильза-поршень нового образца					
<b>Модель:</b>	ЯМЗ V6, V8, кроме двигателей ЯМЗ-658/656... и МО РФ					

**Уважаемые коллеги!**

Сообщаем Вам, что с апреля 2015 года для запасных частей выпущены комплекты гильза-поршень нового образца: 236-1004005-Б3, 238Б-1004005-Б2, 7511.1004005-51, 7511.1004005-61. Комплекты гильза-поршень нового образца с некаленной гильзой и верхним поршневым кольцом с хромокерамическим покрытием см. таблицу 1.

Таблица 1. Комплекты гильза-поршень в запасные части.

Двигатель	Комплект гильза-поршень		Кол-во	Комплект гильза-поршень нового образца		Кол-во	Взаимозаменяемость
	Наименование	Обозначение		Наименование	Обозначение		
ЯМЗ - V6,V8 ЕВРО-0 без ТКР	236-1004005-Б2		1	236-1004005-Б3		1	Сохранена
	Состав комплекта			Состав комплекта			
	Гильза	236-1002021-Б2	1	Гильза	236-1002021-В	1	
	Поршень	236-1004015-Д	1	Поршень	236-1004015-Д	1	
	Комплет поршневых колец	236-131Т	1	Комплет поршневых колец	236-1004002-В	1	
	Кольцо антикавитационное	236-1002040-А	1	Кольцо антикавитационное	236-1002040-А	1	
	Кольцо уплотнительное	236-1002024-А	2	Кольцо уплотнительное	236-1002024-А	2	
ЯМЗ - V6, V8 ЕВРО-0,1 с ТКР (дв. вып. до 11. 2010 г. с шатуном 236-1004045- Б3)	238Б-1004005-Б		1	238Б-1004005-Б2		1	Сохранена
	Состав комплекта			Состав комплекта			
	Гильза	236-1002021-Б2	1	Гильза	236-1002021-В	1	
	Поршень	238НБ-1004015-Б4	1	Поршень	238НБ-1004015-Б4	1	
	Комплет поршневых колец	236-131Т	1	Комплет поршневых колец	236-1004002-В	1	
	Кольцо антикавитационное	236-1002040-А	1	Кольцо антикавитационное	236-1002040-А	1	
	Кольцо уплотнительное	236-1002024-А	1	Кольцо уплотнительное	236-1002024-А	1	
	236-1002023	1	236-1002023		1		

<b>ЯМЗ - V6, V8 ЕВРО-0,1 с ТКР (дв. вып. с 11. 2010 г. с шатунном 7511.1004045 -02)</b>	<b>7511.1004005-60</b>			<b>1</b>	<b>7511.1004005-61</b>			<b>1</b>	<b>Сохранена</b>
	<b>Состав комплекта</b>				<b>Состав комплекта</b>				
	<i>Гильза</i>	<i>236-1002021-Б2</i>	1	<i>Гильза</i>	<i>236-1002021-В</i>	1			
	Поршень	7511.1004015-20	1	Поршень	7511.1004015-20	1			
	<i>Комплет поршневых колец</i>	<i>7511.1004002</i>	1	<i>Комплет поршневых колец</i>	<i>7511.1004002-В</i>	1			
	Кольцо антикавитационное	236-1002040-А	1	Кольцо антикавитационное	236-1002040-А	1			
	Кольцо уплотнительное	236-1002024-А	1	Кольцо уплотнительное	236-1002024-А	1			
236-1002023		1	236-1002023		1				
<b>ЯМЗ - V6, V8 ЕВРО-2</b>	<b>7511.1004005-50</b>			<b>1</b>	<b>7511.1004005-51</b>			<b>1</b>	<b>Сохранена</b>
	<b>Состав комплекта</b>				<b>Состав комплекта</b>				
	<i>Гильза</i>	<i>7511.1002021-10</i>	1	<i>Гильза</i>	<i>7511.1002021-10В</i>	1			
	Поршень	7511.1004015-10	1	Поршень	7511.1004015-10	1			
	<i>Комплет поршневых колец</i>	<i>7511.1004002</i>	1	<i>Комплет поршневых колец</i>	<i>7511.1004002-В</i>	1			
	Кольцо антикавитационное	236-1002040-А	1	Кольцо антикавитационное	236-1002040-А	1			
	Кольцо уплотнительное	236-1002024-А	1	Кольцо уплотнительное	236-1002024-А	1			
236-1002023		1	236-1002023		1				

При ремонте в разные цилиндры двигателя допускается установка комплекта гильза-поршень, как старого образца, так и нового образца вперемешку.

Таблица 2. Комплекты поршневых колец в запасные части.

Наименование	Комплект поршневых колец							
	236-131-Т		236-1004002-В		7511.1004002		7511.1004002-В	
	Обозначение	Кол-во	Обозначение	Кол-во	Обозначение	Кол-во	Обозначение	Кол-во
Кольцо поршневое верхнее	236-1004030-Б	1	236-1004030-В	1	7511.1004030	1	658.1004030	1
Кольцо компрессионное	236-1004032-А3	2	236-1004032-А3	2	7511.1004032-01	1	7511.1004032-01	1
Кольцо поршневое маслоотъемное	236-1004034	1	236-1004034	1	7511.1004034	1	7511.1004034	1